Utworzono 29-11-2026

Fuser Samsung JC61-03779A SXC-3405W

Cena : 129,00 zł

Nr katalogowy : **26357**
Stan magazynowy : **niski**
Średnia ocena : **brak recenzji**

Podzespół oryginalny, sprawny. Pochodzi z demontażu drukarki Samsung SCX-3405W
Widoczne lekkie uszkodzenia na wałku. Proszę o rozważny zakup nie przyjmuje zwrotu

MIR Centrum Komputerowe